



# BG RCI

Berufsgenossenschaft  
Rohstoffe und chemische Industrie


## Leitern und Tritte




1 Tätigkeit bedenken. Kraftaufwand einschätzen. Ist eine Leiter dafür geeignet?



2 Nur geprüfte Leitern/Tritte benutzen. Schadhafte aussortieren.



3 Leitern/Tritte standsicher aufstellen. Bei Anlegeleitern richtigen Winkel beachten.



4 Hinweise zur zulässigen Belastung und Benutzung beachten.

