



DIE KURVE GEKRATZT



Stapler sind wendig und haben einen engen Kurvenradius.
Deshalb: Besonders beim Anfahren Abstand halten zu Personen.
Heckausschlag bei eingeschlagener Lenkung bedenken. Keinen
Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich zulassen.

 **BG RCI**
Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie