



# BG RCI

Berufsgenossenschaft  
Rohstoffe und chemische Industrie

## Abstürze vermeiden

1



Sind Absturzgefahren bekannt und wurden Maßnahmen zum sicheren Arbeiten festgelegt?

2



Tätigkeit planen. Sicherem Auf-/Abstieg und sicheren Standplatz bedenken.

3




Regelmäßige Sicht- und Funktionskontrolle von Aufstiegen, Laufstegen und Arbeitsbühnen.


4



Vorsicht bei kraftaufwendigen Tätigkeiten an Maschinen und Anlagen.



**5**  
Geeignete Hilfsmittel wie Hubarbeitsbühnen, Gerüste, Arbeitskörbe einsetzen.



**6**  
Gerüst erst nach vollständigem Aufbau, Prüfung und Freigabe betreten.



**7**  
Bodenöffnungen sichern: Absturzsicherung anbringen, abdecken, absperren.



**8**  
Dacharbeiten nur mit Auftrag und Schutzmaßnahmen gegen Durchsturz durchführen.




**9**  
Schutzmaßnahmen gegen Absturz an Bruchwandkanten ergreifen.



**10**  
Materialstapel beim An- und Abschlagen von Lasten nicht besteigen.



**11**  
PSA gegen Absturz nur im Ausnahmefall einsetzen (ausgebildete, geeignete Mitarbeiter).



**12**  
Festgelegte Anschlagpunkte nutzen.