


PRÜFFEN



STATT LOSLEGEN



Zeit nehmen für die Sichtprüfung. Beim Rundum-Check an Arbeitsmitteln, Fahrzeugen und Verkehrswegen ist es wichtig, auch kleinste Beschädigungen zu erkennen. Das können Kratzer, Risse, Dellen sein, aber auch verdreckte oder wackelige Stellen, raue Oberflächen sowie Gratbildungen. Solche Mängel gilt es vor Beginn der Tätigkeit sicher zu beheben. Erst dann loslegen.