



DEN ABFLUG GEMACHT



Auch bei geringen Höhen können Abstürze zu schweren Verletzungen führen. Deshalb: Geeignete Hilfsmittel wie Tritte, Rollgerüste und Arbeitsbühnen einsetzen.

 **BG RCI**
Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie

DURCHFACHEN GEBROCHEN



Vorsicht bei Arbeiten auf Dächern. Auf nicht begehbaren Flächen wie Faserzementplatten, Lichtkuppeln/-bändern droht Durchsturz. Hier sollten nur fachlich geeignete Personen mit Auftrag und geeigneten Schutzmaßnahmen gegen Absturz arbeiten.

TIEF GEFALLEN



Bei Arbeiten mit Absturzgefahr: Tätigkeit planen, Maßnahmen zum sicheren Arbeiten festlegen, sicheren Auf-/Abstieg und sicheren Standplatz bedenken, Sicht- und Funktionskontrolle von Aufstiegen, Laufstegen, Arbeitsbühnen und Persönlicher Schutzausrüstung durchführen.