



# TODIES.

# PENDEL



Beim Transport von Lasten Sicherheitsabstände zu festen Bauteilen einhalten. Schwebende Lasten nicht über Personen hinwegführen. Anstoßen oder Pendeln der Last vermeiden.



# AUS DER MITTE GERISSEN



Rödeldraht ist kein geeigneter Anschlagpunkt. Um Lasten sicher zu transportieren, nur Anschlagmittel verwenden, die vor unbeabsichtigtem Aushaken und Abstürzen schützen. Traglasten beachten.





**RAUF!**

**WAS DENN  
JETZT?**

**RECHTS!**



Wenn mehrere Personen zusammenarbeiten, auf klare Verständigung achten. Einen Verantwortlichen benennen, der dem Kranführer Zeichen gibt. Diese müssen unmissverständlich sein und vorher abgesprochen werden. Dabei nicht im Gefahrenbereich aufhalten.