

KOLLEGEN-

CRASH




Sicheres Fahren erfordert gutes Sehen. Deshalb: An unübersichtlichen Stellen immer mit besonderer Aufmerksamkeit fahren. Spiegelhilfen nutzen. Jederzeit mit Fußgängern rechnen und auf eine Gefahrenbremsung vorbereitet sein.

VORSICHT

GEISTERFAHRER!



Sicheres Fahren erfordert gutes Sehen. Staplerfahrer müssen über die Last hinweg-, durch sie hindurch- oder an ihr vorbeisehen können. Zu hohe Lasten nur mit Einweiser transportieren oder rückwärtsfahren.

 **BG RCI**
Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie



DIE KURVE

GEKRATZT



Stapler sind wendig und haben einen engen Kurvenradius.
Deshalb: Besonders beim Anfahren Abstand halten zu Personen.
Heckausschlag bei eingeschlagener Lenkung bedenken. Keinen
Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich zulassen.

 **BG RCI**
Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie